## 프라이머-강력재W

【 프라이머는 합성수지, 에멀젼, 수지접착제를 주성분으로 설계된 방수용 습기경화형 하도 도료입니다. 콘크리트 및 시멘트 몰탈 등의 피도면에 깊숙이 침투하여 표면강도를 높이며 후속 도료와의 접착력을 향상시키는 도료입니다.】

용도	
----	--

## ■ 물성자료

마감상태	반광	색상	투명
피도면	콘크리트, 시멘트 몰탈, 슁글 지붕, 판넬 등	조성	1액형
부피고형분	33±3%	추천건조도막두께	0.2 mm
포장단위	18L	도장횟수	1회(작업환경에 따라 상이함)
추천소요량	0.3L/m <sup>*</sup> (건조도막두께 50ᡣ에시) ※ 도장작업시 손실량과 표면 상태를 고려하십시오.	저장기간	12개월 (5~35° 실내보관 시)

	10°C	20°C	30°C
지축건조(분)	30	20	10
경화건조(시간)	15	12	8
완전건조(일)	2	1.5	1

※본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 헌장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 변동될 수 있습니다.

## ■ 도장사양

	표면처리	<ul> <li>도장 할 표면은 충분히 양생 되어야 합니다.(25°C 기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 충분히 양생하며 기온이 25°C 이하일 경우 양생기간은 이보다 길어질수 있습니다)</li> <li>피도면은 Laitance, 모래, 시멘트가루, 흙, 유분 및 기타 오물 등이 없도록 깨끗이 제거하고 잘 건조시켜야합니다.</li> <li>고강도 콘크리트(260 kgf/cm² 이상)인 경우에는 그라인당 처리 시 부착력 불량이 발생할 수 있으므로 불라스팅 방법으로 표면처리를 실시하고 부착성능을 확인해야합니다.</li> </ul>		
사용방법		대기온도	5~35°C	
		상대습도	80% 이하	
	작업기상조건	표면온도	40°C 이하	
		표면함수율	10% 이하	
		표면머	4.0 ~ 6.0	
		피도면온도	이슬점 온도보다 최소 3°C 이상	
	도장기구	붓, 롤러, 스프레이		
	◆ 비 오는 날, 습도가 높은 날(80% 이상), 기온이 낮은 날(5% 이하), 기온이 높은 날(표면온도 40°C이상)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오. (도막균열, 부착불기포발생 등이 발생할 수 있음)			
	• 도장 할 표면은 충분히 건조시키십시오. (25°C기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 양생)			
도장시	• 소지표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거하십시오. (샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10 HCL 산세척 등)			
주의사항	• 고강도 콘크리트(260 kgf/cm² 이상)인 경우에는 그라인딩 처리 시 부착력 불량이 발행할 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시하고 부착성능을 확인하십시오.			
	• 소지 표면의 적합한 평행함수율 10% 이하임을 고려하십시오.			
	◆ 틈새나 홈은 실란트 등으로 메꾸어 주고 크랙이 심한 부분이나 신축 줄눈은 V-CUTTING 후 BACKUP재를 넣고 실란트로 SEALING하고 표면조정 후 도장하십시오.			

- ◆ 벽면과 접한 부위 등의 가장자리는 V-CUTTING 해주십시오.
- ◆ 마스킹 테이프 등으로 도장 이외 지역의 오염을 방지해 주십시오.
- ◆ 제품을 가열하거나 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- ◆ 작업 시 재도장 간격은 당사에서 추천하는 시간을 지켜 도장하십시오.
- 실제 소요량은 소지상태, 도장방법, 도장조건에 따라 달라질 수 있음을 고려하십시오.
- ◆ 특히 알코올 성분이 함유된 신나(에폭시신나, 락카신나 또는 사제신나)등은 건조되지 않으므로 절대 사용하지 마십시오.
- ◆ 희석제는 따로 없으며(1액형), 사용자 임의대로 희석해 사용하는 것은 피하십시오.
- ◆ 선행 도막, 구도막 위에 보수 도장 시 사전에 시험도장을 한 후 이상(부착력 등)이 없으면 도장하십시오.
- 피도면의 온도가 높거나 습도가 낮은 날에는 붓, 롤러 작업 시 정전기, 스파크 등으로 화재발생 위험이 있으므로 기온이 낮은 아침이나 늦은 오후에 도장하시고 화재 위험성이 낮은 재질의 도장기구를 사용하십시오.
- 소지표면에 하도 도막이 두껍게 형성되어 있을 경우에는 소지면과 중도의 접촉면적이 감소해 오히려 부착이 불량하므로 후도막이 되지 않도록 균일하게 도장하십시오
- 소지 표면에 하도 도막을 두껍게 도장하거나 벽면 도장 시 하단면에 흘러내림으로 인하여 도막이 두껍게 형성될 경우 도막끓음 현상이 발생되오니 후도막이 되지 않도록 도장하십시오.
- 하도 도막이 수분(비, 눈, 이슬 또는 수분의 응죽)에 노출될 경우 중도와의 접착력이 불량해질 우려 가 있으므로 하도를 희석하여 최대한 얇게 추가 도장하고 중도 등의 후속 도장을 실시하십시오.
- 옥외 작업 시 하절기 폭염(대기온도 28°C 이상의 기온)이 예상되는 날에는 작업하지 마십시오. 단, 불가피한 경우에는 하도 도장 후 6시간 이상 48시간 이내에 중도작업(오후 4시 이후)을 실시하십시오.
- 하도 처리가 안된 부분은 중도 도장 시 기포가 발생할 우려가 있으므로 빠짐없이 도포하십시오.
- 하도 도장 후 2일 이상 경과된 부분은 중도와의 층간 부착력 보강을 위해 하도를 얇게 추가 도장 하십시오.
- ◆ 작업 후 모든 도장기구는 지정 세척제로 세척하십시오.
- ◆ 본 제품은 화학제품이으로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니 유효기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.

## 취급시 주 의사항

- 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 유아 및 아동용 요구 또는 식품저장용기 등에는 절 대 도장하지 마십시오.
- 본 제품은 인화성 물질이므로 운송, 보관, 취급 시 직사광선 및 화기의 접근을 피하고 상온(5~35°C) 의 건냉암소에 보관하십시오.

- ◆ 본 제품 용기는 반드시 밀폐하여 주입구가 상단을 향하도록 보관하십시오.
- 작업 중 방독마스크, 보호장갑, 보호안경 등 보호장비를 착용하여 도료의 피부 접촉 및 냄새 흡입을 피하십시오.
- ◆ 도료가 눈, 피부 등에 접촉되지 않도록 주의하십시오.
- 눈, 피부 등에 도료가 접촉되었을 경우, 흐르는 물에 충분히 씻어내고 전문의의 진료를 받으십시오.
- 흡입, 섭취했을 경우에는 제품 용기 측면에 표기되어있는 산업안전보건법에 의한 경고 표기에 따라 응 급조치를 취하고 즉시 전문의의 진료를 받으십시오.
- 밀폐된 장소에서의 작업을 피하고, 부득이하게 도장작업을 할 경우에는 배기 장치 등을 통하여 충분히 환기시킨 후 작업해 주십시오.
- 사용 후 남은 잔량의 도료는 건조피막이나 굳음 현상이 발생하오니 개봉 후 즉시 전량 사용하여 주십 시오.
- 제품이 묻어있는 헝겊 등은 가연성 물질과 함께 보관 시 자연발화의 위험이 있으므로 반드시 불연성 용기에 담아 폐기하십시오.
- ◆ 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.
- 기타 문의 사항은 당사 고객센터로 문의하거나 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS), 기술자료, 도장사양서를 참조하십시오.